

# RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2019



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

# — INTERVENCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO



❖ **72,147 de m<sup>2</sup>** de intervención (polígono A y B)

❖ Ejecución: mayo-diciembre 2019

❖ 70.4 mdp para trabajos de obra inducida (SACMEX)

**13,484**

personas beneficiadas

**PRESUPUESTO 2019**

**250 mdp**

# REHABILITACIÓN PLAZA LORETO

PRESUPUESTO 2019

10.4 mdp



Ubicación: Intersección de las calles San Ildefonso, Calle Loreto y Justo Sierra, Colonia Centro.



Falta de mantenimiento en pavimentos y áreas verdes.



Presencia de personas en situación de calle.




Comercio ambulante al interior de la plaza.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.

**5,522m<sup>2</sup>**  
superficie de intervención

# PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



# — IMAGEN OBJETIVO



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

# REHABILITACIÓN CALLE VALERIO TRUJANO

PRESUPUESTO 2019

18.2 mdp



Ubicación: Calle Valerio Trujano, de Av. Paseo de la Reforma a Av. Hidalgo, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.




Estacionamiento informal y circulaciones desordenadas.



Pavimentos en mal estado por raíces de arbolado.



Presencia de mobiliario obsoleto.




Cruces peatonales bloqueados por automóviles.

**4,157**m<sup>2</sup>


superficie de intervención

**POLÍGONOS  
A Y B**

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




# SECCIÓN



Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Sustitución de pavimentos (recinto).



Renovación de alumbrado público.

# — IMAGEN OBJETIVO



# EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS

PRESUPUESTO 2019

16.6 mdp



Ubicación: Calle Valerio Trujano, de Av. Paseo de la Reforma a Av. Hidalgo, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos .



Falta de continuidad peatonal.



Pavimentos dañados y en mal estado.



Falta de accesibilidad y continuidad.



Dispositivos de control de tránsito dañados.




Obstrucción de pasos peatonales por mobiliario.

2,567 m<sup>2</sup>


superficie de intervención

# PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



Poda y saneamiento de arbolado existente.

Pintura y limpieza de postes de señalamiento e iluminación existente.

Ordenamiento de paradas de autobús y puestos de periódicos.


Reconfiguración de niveles de banqueta.

# — IMAGEN OBJETIVO

ESTADO ACTUAL



PROPUESTA



# PLAZA DE LA SANTÍSIMA

PRESUPUESTO 2019


10 mdp




Ubicación: Plaza Santísima en el tramo de Calle Loreto a Calle Margil y Calle República de Guatemala y Calle Soledad, Colonia Centro.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Incorporación de sujetos arbóreos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.



Espacios en deterioro por falta de mantenimiento.



Hundimientos diferenciales




Foro con pavimentos dañados.




Pavimentos en mal estado.

**4,532**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención


# PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



# — IMAGEN OBJETIVO



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

# REHABILITACIÓN CALLE SOLEDAD

PRESUPUESTO 2019

21 mdp



Ubicación: Calle Soledad en el tramo de Correo Mayor a Circunvalación, Colonia Centro,

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Incorporación de sujetos arbóreos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.



Cruces inseguros.



Obstáculos en el paso peatonal.



Falta de accesibilidad.




Falta de señalización vertical y horizontal.

**7,288**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención



Pavimentos en mal estado.


# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



Sustitución de pavimentos (recinto).

Bahía de servicio.

Incorporación de reductor de velocidad.



Implementación de Cruces Seguros.

Edificio de valor patrimonial.


Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.

Carril de circulación.


Renovación de alumbrado público.

# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN CALLE LEONA VICARIO

PRESUPUESTO 2019

9 mdp



Ubicación: Calle Leona Vicario, de República de Guatemala a República de Venezuela.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Incorporación de sujetos arbóreos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.



Obstáculos en paso peatonal.



Banquetas no cumplen con dimensiones.





Cruces inseguros.



Pavimentos en mal estado.


**3,182**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




# SECCIÓN


## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN AVENIDA HIDALGO



PRESUPUESTO 2019

**50 mdp**

(inversión contemplada en el Programa de Cruceros Seguros)

**6,661 m<sup>2</sup>**

área peatonal existente



**11,286 m<sup>2</sup>**

área peatonal propuesta

**17,948 m<sup>2</sup>**

superficie de intervención

## ACCIONES:


- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

# IMAGEN OBJETIVO

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN CALLE MINA

PRESUPUESTO 2019

11.3 mdp



Ubicación: Calle Mina, de Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Estacionamiento excesivo.




Carriles con dimensiones excedidas.



Falta de continuidad peatonal.




Banquetas invadidas.



Falta de arbolado.

**4,720m<sup>2</sup>**  
superficie de intervención

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (Recinto).

Calle con esquema compartido (Intervención perteneciente a Bloque 2).

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.

Crecimiento de banquetas y sustitución de pavimentos (recinto).

Creación de bahía de servicio.



Edificio de valor patrimonial.

Creación de bahía de servicio.

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.


Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.


Implementación de cruces seguros.

# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN CALLE PENSADOR MEXICANO

PRESUPUESTO 2019

8.9 mdp



Ubicación: Calle Pensador Mexicano, de Eje Central a Valerio Trujano, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Reconfiguración de la plaza de acceso al mercado.
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Banquetas sin accesibilidad.



Banquetas invadidas por vehículos.



Estacionamiento excedido.




Falta de accesibilidad.

**3,313**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención




Áreas peatonales tomadas por estacionamiento.

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN CALLE SANTA VERACRUZ

PRESUPUESTO 2019

9.1 mdp



Ubicación: Santa Veracruz, de Eje Central Lázaro Cárdenas a Valerio Trujano, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:


- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Estacionamiento excesivo.



Falta de iluminación.





Banquetas poco accesibles.



Áreas verdes de baja calidad.


**3,709**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención

# PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN CALLEJÓN SAN JUAN DE DIOS

PRESUPUESTO 2019

4.1 mdp



Ubicación: Calle San Juan de Dios en el tramo Mina a Av. Hidalgo, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Consolidación de calles peatonales.
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Falta de iluminación e invasión de banquetas por estacionamiento.




Estacionamiento excesivo.




Mobiliario urbano obsoleto, iluminación desordenada.

**1,599**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención




Banquetas poco accesibles.

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN CALLE 2 DE ABRIL

PRESUPUESTO 2019

6.6 mdp



Ubicación: Calle 2 de abril en el tramo Mina a Av. Hidalgo y Callejón 2 de abril en el tramo Mina a Pensador Mexicano, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Banquetas poco accesibles y estacionamiento excesivo.




Estacionamiento excesivo.

**3,337** m<sup>2</sup>  
superficie de intervención



Estacionamiento sobre cruces peatonales e invasión de banquetas por ambulante.

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



Incorporación de reductor de velocidad.

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.

Crecimiento de banquetas delimitado con bolardos y sustitución de pavimentos (Recinto).

Calle con esquema compartido.

Incorporación de reductor de velocidad.



Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.

Crecimiento de banquetas delimitado con bolardos y sustitución de pavimentos (recinto).


Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.


Incorporación de reductor de velocidad.

# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA



# REHABILITACIÓN JARDÍN DEL OBISPO

PRESUPUESTO 2019

4 mdp



Ubicación: Intersección de las calles Obraje, Riva Palacio y Pedro Moreno, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Pavimentos que dificultan la accesibilidad.



Juegos infantiles enrejados y en mal estado.



Vegetación densa obstruye la permeabilidad.




Rampas inaccesibles.




Mobiliario obsoleto y en mal estado.

**1,580**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención


# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



# — IMAGEN OBJETIVO



ESTADO ACTUAL



PROPUESTA

# REHABILITACIÓN CALLE VIOLETA

PRESUPUESTO 2019

24.7 mdp



Ubicación: Calle Violeta, de Av. Paseo de la Reforma Eje Central, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.



Falta de continuidad peatonal.



Mobiliario urbano obsoleto.



Rampas peatonales en mal estado.



Estacionamiento invasivo.

**7,382**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención





Área de ejercitadores sin sombra.

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



# SECCIÓN



Renovación de alumbrado público.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Complementación de carril ciclista.

Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva nueva.

Renovación de alumbrado público.

Incorporación de trotapista

# — IMAGEN OBJETIVO



# REHABILITACIÓN CALLE GALEANA

PRESUPUESTO 2019

5.8 mdp



Ubicación: Calle Galeana, de Pedro Moreno a Mina, Colonia Guerrero.

## ACCIONES:

- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos .



Percepción de inseguridad.



Esquina de Galeana y Pedro Moreno.



Jardineras limitan los andadores.



Falta de banquetas accesibles.

**2,300**m<sup>2</sup>  
superficie de intervención

# — PROPUESTA DE INTERVENCIÓN




Incorporación de arbolado y vegetación arbustiva.

Renovación de pavimentos a base de recinto negro.

Renovación de pavimentos a base de precolados.

Complementación de carril ciclista con reductor de velocidad.

Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.



Incorporación de mobiliario de estancia.


Renovación e incorporación de nuevo alumbrado público.

Incorporación de trotapista.


Reconfiguración de calle.

# SECCIONES

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA




# REHABILITACIÓN CALLE RIVA PALACIO

PRESUPUESTO 2019

10.9 mdp



Ubicación: Calle Riva Palacio entre calles Pedro Moreno y Mina, Colonia Guerrero.



Rampa vehicular inaccesible.



Objetos mostrencos sobre banqueta.



Estacionamiento invasivo.



Obstrucción de pasos peatonales.

## ACCIONES:


- ❖ Corrección de geometrías y cruces seguros (aplicación de criterios de accesibilidad).
- ❖ Reconfiguración vial (incorporación de señalización horizontal y vertical).
- ❖ Renovación y nivelación de pavimentos.
- ❖ Nueva infraestructura de agua potable y drenaje.
- ❖ Renovación de alumbrado público.
- ❖ Retiro de mobiliario urbano obsoleto e incorporación de mobiliario de estancia.
- ❖ Poda y saneamiento.
- ❖ Definición de frentes vegetales e incorporación de sujetos arbóreos.

**2,448m<sup>2</sup>**  
superficie de intervención




# SECCIÓN

## ESTADO ACTUAL



## PROPUESTA




# — IMAGEN OBJETIVO



# TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO 2019

9 mdp



## ACCIONES:

- ❖ Reparación de banquetas (concreto estampado, losetas prefabricadas, mármol Santo Tomás).
- ❖ Colocación de bolardos.
- ❖ Reparación de arriates.
- ❖ Construcción y reparación de registros.
- ❖ Fabricación de rampas para personas con discapacidad.
- ❖ Retiro de herrerías dañadas.
- ❖ Reposición de rejillas metálicas.
- ❖ Reparación y nivelación de coladeras, bocas de tormenta y cajas.
- ❖ Extracción de tocones.
- ❖ Construcción de guarniciones.
- ❖ Pavimentación con concreto asfáltico.

## Perímetro A

área de intervención



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO