

Ciudad de México, 29 de Septiembre de 2017

Cédula de Evaluación Postsísmica anexa a este Aviso del inmueble ubicado en:

**UNIDAD HABITACIONAL TLALPAN
CALZADA DE TLALPAN
"EDIFICIO "3C"
COLONIA: EDUCACIÓN
DELEGACIÓN COYOACÁN**

**ARQ. JOSÉ LUIS MAYORAL
P R E S E N T E**

Se comunica que el documento anexo es una evaluación postsísmica preliminar, la cual indica que el inmueble para uso habitación, ubicado en Unidad Habitacional "Edificio 3 C", Calzada de Tlalpan, Col. Educación Delegación Coyoacán, es de **RIESGO BAJO** por lo que podrá seguir siendo ocupado, pues cumple con condiciones de seguridad estructural, de servicio y de habitabilidad.

Se recomienda que se lleve a cabo un programa de mantenimiento periódico de la edificación, incluyendo el cajón cimentación.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

DR. ENI. RENATO BERRÓN RUIZ

*RECIBI ORIGINAL
4/10/2017
RICARDO VIVAS S.*

