

Ciudad de México, 29 de Septiembre de 2017

Cédula de Evaluación Postsísmica anexa a este Aviso del inmueble ubicado en:

**UNIDAD HABITACIONAL TLALPAN  
CALZADA DE TLALPAN  
"EDIFICIO "3A"  
COLONIA: EDUCACIÓN  
DELEGACIÓN COYOACÁN**

**C. LUIS ROMERO ISLAS  
P R E S E N T E**

Se comunica que el documento anexo es una evaluación postsísmica preliminar, la cual indica que el inmueble para uso habitación, ubicado en Unidad Habitacional "Edificio 3 A", Calzada de Tlalpan Col. Educación Delegación Coyoacán, es de **RIESGO BAJO** por lo que podrá seguir siendo ocupado, pues cumple con condiciones de seguridad estructural, de servicio y de habitabilidad.

Se recomienda que se lleve a cabo un programa de mantenimiento periódico de la edificación, incluyendo el cajón cimentación.

**ATENTAMENTE  
EL DIRECTOR GENERAL**

*[Handwritten Signature]*  
**DR. EN I. RENATO BERRÓN RUIZ**

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI ORIGINAL.  
4/10/2017  
RICARDO VIJAS



Ciudad de México, 29 de Septiembre de 2017